

# 安全衛生報導

## 職災案例 / 屋頂作業



廠房屋頂採用傳統塑膠採光浪板，  
後續屋頂維護作業時易發生踏穿墜落



罹災者踏穿之  
塑膠採光浪板



### 災害經過

罹災者於屋頂從事太陽光電  
設置電路安裝作業，於通行  
路徑踏穿塑膠浪板墜落。



#### 防災對策【永久防墜設計：圖1】

改變工法-屋頂採光不再使用傳統採光浪板（採用  
俗稱太子樓之設計，可通風採光，降低踏穿塑  
膠浪板的疑慮）。



#### 防災對策【永久防墜設計：圖2】

傳統採光浪板下方加設格柵網。

