

## 從事港區水域漂浮物清理作業發生溺斃災害致死災害

104年7月24日，○○工程有限公司實際經營負責人吳○○坐在船艙負責駕駛船舶，勞工劉○○則坐在船艙，於麥寮港東一碼頭取水口從事垃圾清除工作，作業當時兩人均有穿著救生衣及安全帽。工作結束，船舶返航要吊起船上所清除之垃圾，東二碼頭工人江○○發現麥寮港海域有人在海上載浮載沉，隨即通報麥寮信號台，信號台派工作船到現場救援，工作船抵達人員落海地點，先救起劉○○，再救起吳○○，並持續施以心肺復甦術急救，工作船返回港勤船渠，由救護車將兩人送往麥寮長庚醫院急救，之後兩人均宣告急救無效死亡。

### 災害防止對策：

一、雇主應依其事業單位之規模、性質，訂定職業安全衛生管理計畫，要求各級主管及負責指揮、監督之有關人員執行；勞工人數在30人以下之事業單位，得以安全衛生管理執行紀錄或文件代替職業安全衛生管理計畫。

（職業安全衛生管理辦法第12條之1第1項暨職業安全衛生法第23條第1項）

二、雇主對新僱勞工或在職勞工於變更工作前，應使其接受適於各該工作必要之一般安全衛生教育訓練。．．．前二項教育訓練課程及時數，依附表十四之規定。

（職業安全衛生教育訓練規則第16條第3項暨職業安全衛生法第32條第1項）

三、雇主使勞工對其作業中之纖維纜索、乾燥室、防護用具、電氣機械器具及自設道路等實施檢點。（職業安全衛生管理辦法第77條暨職業安全衛生法第23條第1項）

四、雇主對於水上作業勞工有落水之虞時，除應使勞工穿著救生衣，設置監視人員．．．。

（職業安全衛生設施規則第234條暨職業安全衛生法第6條第1項）



船上垃圾未掉落海中，垃圾過重且集中在左舷前方擺放造成船舶左前方吃水過深（左舷前方傾斜）



自東二碼頭拍攝麥寮港海域情形

- 節錄自勞動部勞動職業安全衛生署 -