

安全衛生報導

職安署針對鄰水作業工程加強檢查，防範汛期職災

時值颱風季節，汛期已至，勞工於鄰近溪水、河川、海岸、其他水域場所及邊坡作業時，易因溪水暴漲或土石流造成撤離不及，致發生溺斃及土石掩埋死亡之重大職業災害。為防止災害發生，勞動部職業安全衛生署已要求各勞動檢查機構針對鄰水作業工程實施勞動檢查，至6月底止，共計檢查294工地次，停工10次，罰鍰111萬元，檢查次量及處分均創新高，違反最嚴重依序為1、林口電廠更新擴建計畫相關工程2、台9甲線8K+940~9K+560半邊橋修復工程3、新竹縣竹48線中正大橋改建工程，職安署表示，將要求各勞動檢查機構持續加強檢查，防止發生汛期職災。

針對鄰水作業工程，事業單位應確實做好以下措施，才能避免意外發生：

- 一、依作業環境及河川特性擬訂緊急應變計畫。
- 二、建立預警通報系統。
- 三、準備救生衣、易於攀握救生索、救生圈、救生浮具及動力救生船等設施以備救援。

否則，一旦發生職業災害，除將追究事業單位行政責任外，雇主亦需負起相關民、刑事責任。

分析勞動檢查結果資料，廠商於鄰水作業最易違反法令事項依序如下：

- 一、未設置防止勞工落水之設施或使勞工著用救生衣。
- 二、未設置救生索、救生圈及動力救生船(筏)等設備。
- 三、作業期間未每日對上述器材實施檢點，以保持性能。

職安署為提醒施工廠商於鄰水及邊坡作業之安全，已製作「颱風季節鄰近河川作業及道路邊坡施工安全 宣導動畫影片及「鄰水及邊坡作業相關危害防護資料」置於該署網頁，施工廠商可依現地狀況參考該資料規劃施工安全相關設施。



跨河道工程需於下游備置救生圈索



河岸工作需專著救生衣(顏色鮮豔者尤佳)